

# Lubrizol 26 septembre 2019 : autopsie d'une catastrophe

## L'incendie :

Propagation du feu sur plus de **3 ha**  
**10.000 T** de produits chimiques et combustibles liquides brûlés.  
**6 bâtiments** détruits ou partiellement détruits  
Un toit de **8.000 m<sup>2</sup>** en fibrociment brûlé

Plus de **270** pompiers et **130** policiers et gendarmes mobilisés  
**960 m<sup>3</sup> /h** de solution moussante et plus de **20.000 m<sup>3</sup>** d'eaux utilisées  
**8h** de lutte contre l'incendie

## L'impact immédiat :

Un nuage de **22 km** de long et **6 km** de large  
Retombées de suies jusqu'à **100 km**  
**Sur 20 jours 254 personnes** se présentent aux urgences (motif en lien avec l'accident)  
**1.370 km<sup>2</sup>** de terres agricoles souillées  
Ruissellement des eaux dans la Seine : mortalité piscicole / oiseaux mazoutés.